


دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات یدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input type="checkbox"/> امدادگران <input type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	خاموش شدن موتور (EMS S2)
نوع خودرو	دنا و سورن پلاس (تک نود)
توجه: اطلاعیه صرفاً جهت بهره برداری در شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لینک کردن اطلاعات ممنوع می باشد.	

به اطلاع می رساند، در صورت مراجعه خودرو دنا و سورن تک نود با EMS S2 و ایراد روشن نشدن یا خاموش شدن در حرکت می بایست پس از اطمینان از عملکرد سنسورها و عملگرهای مرتبط و همچنین وضعیت سیستم ایموبیلایزر اقدام به بررسی فیوز F6 و پایه مرتبط به آن در جعبه فیوز نمائید. این فیوز باید در حالت سوئیچ باز دارای برق مثبت باشد و این برق به سوئیچ اینرسی و دیگر ادوات ارسال می گردد. در صورت وجود لقی یا گشادی (Loose Connection) پین این فیوز برق برای سوئیچ اینرسی و از آنجا برای ECU ارسال نمی گردد و خودرو روشن نمی شود با تکان دادن فیوز موتور به طور لحظه ای روشن می گردد. جهت عیب یابی دقیق این ایراد پایه سوئیچ اینرسی توسط مولتی متر بررسی و در وضعیت سوئیچ باز باید برق ۱۲ ولت داشته باشد در صورت عدم وجود ولتاژ مثبت، فیوز F6 از لحاظ سالم بودن بررسی و سپس با تکان دادن آن مجدد وضعیت برق سوئیچ اینرسی چک شود در صورتی که با تکان دادن فیوز برق سوئیچ اینرسی تأمین گردد ایراد از گشادی پایه جعبه فیوز می باشد که جهت رفع ایراد لازم است پایه فیوز ذکر شده به روش ذیل ریورک گردد:

- اقدام به دمونتاژ ماژول پایه فیوز F6 نمائید.
- سپس اقدام به جدا سازی قاب خاکستری رنگ روی پایه فیوز نمائید. (تصویر شماره ۱)
- اقدام به هم راستا سازی پین های پایه فیوز نموده. (تصویر شماره ۲)
- در انتها پس از مونتاژ ماژول از عدم لقی پایه فیوز اطمینان حاصل نمائید.




تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شماره: ۱۴۰۱-۱۴۴
کلید مدرک: ۱۹۰۳۹



دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات یدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input type="checkbox"/> امدادگران <input type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	خاموش شدن موتور (EMS S2)
نوع خودرو	دنا و سورن پلاس (تک نود)
توجه: اطلاعیه صرفاً جهت بهره برداری در شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لینک کردن اطلاعات ممنوع می باشد.	



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲

کد اجرت	شرح اجرت
55195D0	خواندن و پاک کردن ایرادات حافظه کنترل یونیت ها با دستگاه
55100D0	عیب یابی الکتریکال جهت تشخیص محل ایراد